



Den 04-10-2022

Der er i oktober md. foretaget inspektion af jeres legeplads.

På grundlag af inspektionen, foretaget af Konsulent
Klaus Kobberø, er nedenstående rapport udfærdiget.

Grundoplysninger:

Inspektionen er gennemført i forehold til standarden DS/EN1176:2021 serien.
Der kan være set skriftlige oplysninger om installation, vedligehold og inspektion jfr. DS/EN 1176-1
Punkt 6.

Inspektionen er foretaget under iagttagelse af dansk rets almindelige ansvars- og erstatningsregler. Dog er inspektionen foretaget uden ansvar for eventuelle skader, der sker på ting eller personer som følge af brugen af de inspicerede redskaber m.m.

Legeredskaberne er mærket/ikke mærket i henhold til DS/EN 1176-1 punkt 7. Det er derfor muligt/ikke muligt, på denne baggrund at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillings år. Det er muligt/ikke muligt at afgøre, hvor niveau 0 er. Inspektionen gennemføres derfor ud fra det visuelt registrerede. Undtagelsen er ikke nævnt i rapporten.

Vilkår:

Inspektionen er foretaget i henhold til: DS/EN 1176-1+AC, 1176-2 til 1176-7.
Ved inspektionen kan der være benyttet test værktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1.
Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber testes ikke, men vurderes visuelt.
Træsart og evt. imprægnering er ikke vurderet i henhold til 1176-1 pkt. 4.1.3
Der er ikke foretaget beregninger eller prøvning i henhold til DS/EN 1176-1 pkt. 4.2.2., annek A,B og C.
Eller prøvning i forhold til 1176-2 annek B,C og 1176-4 annek A,B og 1176-5 annek A, og 1176-6 annek B,C og D samt 1176-10.
Der er ikke foretaget udgravning ved stolper, med mindre det er nævnt i forbindelse med gennemgang af legeredskaber. Legeredskaberne eller dele af disse er ikke demonteret for at konstatere eventuelle fejl og mangler. Hvor det vil kræve en stige er der foretaget en visuel vurdering stående på jorden.

Resultat:

Inspektionen på jeres legeplads er afsluttet hvis de fejl og mangler der er påpeget i rapporten er udbedret inden for de tidsterminer der er nævnt i rapporten.

I skal herefter overholde fremtidige krav til inspektion af legepladsen. Se bilag 1.

----- Ting som er skrevet med rød, er blot for at synliggøre hvad der er af fejl og mangler -----

Graduering :

Mørke rød K3: ALVORLIGE OG LIVSTRUENDE FEJL OG MANGLER VED LEGEREDSKABER (bl.a. hoved- og halsklemfælder). Fejl og mangler skal udbedres med det samme, og eventuelle defekte redskaber afspærres for børnene.

Gul K2: ALVORLIGE FEJL OG MANGLER VED LEGEREDSKABET (bl.a. finger- og fodfælder). Fejl og mangler skal udbedres hurtigst muligt og eventuelle defekte redskaber afspærres for børnene.

Grøn K1: FEJL OG MANGLER I HENHOLD TIL DANSK STANDARD – hvor der ikke er nogen umiddelbar fare for børnenes sikkerhed, skal sagen udbedres inden næste inspektion.

Nærværende inspektionsrapport må kun gengives i sin helhed og kun med accept fra det pågældende arbejdssted og Konsulent Klaus Kobberø

Opmærksomheden henledes på:

Fremtidige krav til inspektion af legepladsen Bilag1

Lovgrundlag Bilag 2

Har i spørgsmål til rapporten er i meget velkommen til at kontakte mig på mail/tlf.

Med venlig hilsen

Konsulent

Klaus Kobberø - Thisted Kommune

Observation

Foto



(Her ses et eksempel på hvordan et legeredskab skal mærkes)



Problem

Alle legeredskaber:

Skal være mærket efter DS/EN 1176-1 :

Punkt 7.1

Mærkning skal så ledes indeholde

7.1 : Identifikation af redskaber Redskaberne skal mærkes tydeligt og holdbart og med mindst følgende oplysninger

a) fabrikantens eller den autoriserede repræsentants navn og adresse samt kontakt oplysninger

b) redskabets identifikation og fremstillings og fremstillingsår

c) denne europæiske standards nummer og udgivesår' dvs. DS/EN 1176-1:2017


DS/EN 1176-1

Punkt 7.2

Alle legeredskaber:

skal ligeledes være mærket tydeligt og holdbart med markering af grundniveauet.

(Her ses 2 på eksempler på hvordan mærkning af grundniveauet kan se ud)



Gynger

DS/EN 1176-1 Generelt

Punkt 7.1 : Identifikation af redskaber :


- Dette legeredskab er mærket

Punkt 4.2.7.6 : Fastklemning af fingre

- **Mangelfuld forebyggelse af klemrisiko.**
Rørender skal være lukket.

DS/EN 1176-2 Gynger

Gul K2



Gruppe Gynge

DS/EN 1176-1 Generelt

Punkt 7.1 : Identifikation af redskaber :

- Dette legeredskab er mærket

Punkt 4.2.7.6 : Fastklemning af fingre

- **Mangelfuld forebyggelse af klemrisiko.**
Rørender skal være lukket.

DS/EN 1176-2 Gynger

Gul K2



Bussen/bilen

DS/EN 1176-1 Generelt

Punkt 7.1 : Identifikation af redskaber :

- Dette legeredskab er ikke mærket

Punkt 4.2.5 : Redskabers finish

- Træværket på legeredskabet trænger til overfladebehandling, da det er muligt at få splinter ved brugen af dette legeredskab.



Tarzan banen

DS/EN 1176-1 Generelt

Punkt 7.1 : Identifikation af redskaber :

- Disse legeredskaber i denne legegruppe er ikke mærket.





Legehus

DS/EN 1176-1 Generelt

Punkt 7.1 : Identifikation af redskaber :

- Dette legehus er mærket, men dette er blevet noget utydeligt



Legehus 4 stk

DS/EN 1176-1 Generelt

Punkt 7.1 : Identifikation af redskaber :

- Disse legehuse er ikke mærket

Punkt 4.2.7.5 : Fastklemning af fod og ben

- Mangelfuld forebyggelse af klemrisiko. Børn kan få en fod i klemme i viste mellemrum. Huller i overflader beregnet til løb, gang, klatring m.m. må ikke være over 3 cm.



Gul K2



Skråklatrevæg

DS/EN 1176-1 Generelt

Punkt 7.1 : Identifikation af redskaber :

- Dette legeredskab er ikke mærket

Punkt 4.2.5 : Redskabers finish :

- Der er en bolt der stikker op over legeoverfalden

- Der er et hul i klatrevæggen.

Punkt 4.2.7.6 : Fastklemning af fingre

- Hullet som er i klatrepladen grundet den manglende klatre knop, muliggøre at man kan få en fingre i klemme.

DS/EN 1176-7 Vedligeholdelse:

Punkt 7.1 Korrigerende vedligeholdelse

- Bolten som stikker op over legeoverfladen, har tidligere været med til at holde på klatre knoppe, men som med tiden er faldet af.
- Overflade på klatrepladen er ved at være godt og grundigt slidt, så denne bør udskiftes.

Grøn K1 / Gul K2



Legetårn

DS/EN 1176-1 Generelt

Punkt 7.1 : Identifikation af redskaber :

- Dette legeredskab er mærket, men forkert i forhold til hvilken standart der er blevet brugt. For der står angivet 2008 udgaven, men da tårnet blev monteret i 2018, ville det være mere nærlæggende at bruge standarden for 2017

Punkt 4.2.5 : Redskabers finish :

- Der er synlige wire flere steder på klatreræbene
- Der er skruer som stikker op fra legeredskabet.

DS/EN 1176-2 Gynger

DS/EN 1176-3 Rutsjebaner

Gyngerne på dette legeredskab er kun gennemgået visuelt, Da gyngerne ikke lever op til DS/EN 1176. Gyngerne er ikke type godkendte gynger. Endvidere er ophængene heller ikke efter forskrifterne. Alt dette er børnehaven klar over og indforstået med.

Grøn K1 / Gul K2



Lege Køkken

DS/EN 1176-1 Generelt

Punkt 7.1 : Identifikation af redskaber :

- Dette legeredskab er ikke mærket

Punkt 4.2.5 : Redskabers finish

- Risiko for sårskader.

Der må ikke være ru overflader på redskabet.

- Der må ikke være hårde og skarpkantede dele.

Alle kanter skal afrundes med en radius på mindst 3 mm.

Bilag 1.

Fremtidige krav til inspektioner.

DS/EN1176, DS/EN 1177

Den gældende europæiske standarder DS/EN 1176, er standarder som lovgivningen henviser til. De beskriver de sikkerhedsregler som skal overholdes for nye legeredskaber.

Jeres Inspektioner:

Omfanget af inspektioner er beskrevet i DS/EN 1176-7 Kap. 6.1 som siger: Udstyret og dets komponenter bør inspiceres som følger:

Rutinemæssig visuel inspektion

Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at identificere åbenlyse farer, som kan opstå pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold, f.eks. kan farerne bestå i ituslåede dele eller knuste flasker, kanyler etc. For legepladser, som er udsat for intens brug eller hærværk, kan en daglig inspektion være en absolut nødvendighed.

Driftsinspektion

Driftsinspektionen er en mere detaljeret inspektion for at kontrollere udstyrets drift og stabilitet især for slidtage. Denne inspektion bør udføres med 1 – 3 måneders intervaller eller som angivet i producentens vejledning. Permanent forseglede dele bør vises særlig opmærksomhed.

Årlig Hovedinspektion

Den årlige hovedinspektion foretages med intervaller på højst 12 måneder med henblik på at skabe det generelle sikkerhedsniveau for udstyr, fundamenter og underlag, f.eks. vejrets indflydelse, tegn på råd og tæring, en evt. ændring i udstyrets sikkerhedsniveau som resultat af foretagne reparationer, supplerende eller erstattede komponenter. Permanent forseglede dele bør vises særlig opmærksomhed. Denne inspektion af udstyret bør udføres af kvalificerede personer i nøje overensstemmelse med producentens instruktioner eller DS/EN 1176-1+AC, 1176-2 til 1176-7.

Bilag 2.

Lovens betydning for ejeren

Legeredskaberne:

Den gældende lovgivning har betydning på flere områder. Alle legeredskaber, som er anskaffet efter standardernes ikrafttræden, skal overholde disse. Dette er leverandøren forpligtet til ved installationen. Redskaber som er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer efter ikrafttrædelse af DS/EN 1176 og DS/EN 1177 skal opfylde kravene til disse. Redskaber som er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer før ikrafttrædelse af DS/EN 1176 og DS/EN 1177 skal opfylde kravene gældende på daværende tidspunkt.

I denne rapport vil der blive foretaget inspektion af redskaberne efter de nuværende standarder.

Ansaret for legepladsen:

Det er ejeren, som har ansvaret for at legepladsen og legeredskaberne overholder den gældende lovgivning. Det er vigtigt at pointere, at dette ansvar også er gældende udenfor en eventuel åbningstid. Dette skyldes, at reglerne udelukkende omhandler legeredskaber og hverken tager højde for brugere eller tidspunktet for brugen